

①岩園地区の農業用水路
途中まで金属のふたが被
せてあるが、途中から倒壊
がむき出しになっていて危
険。



②天貴美住宅裏の用水路
用水路の堤があり、水路
も深い。周囲に柵がなく、
過って落ちる可能性があり、
近寄ると危険。



③平木場集落の橋
橋の柵干が低く、のぞき込
むと落下の可能性があり、
川まで5m以上の高さか
があり、危険。



④ 厩沿いを流れる後川内川の堤があり、
子どもたちが簡単に近寄れる。また、川
の両サイドが斜面になっており、誤って
落ちることが予想される。(落ちた場合
は、はい上がるのに困難な地形)

⑤市野々口～市野々間道路
まわりに人気がない道が
長く続く。脇道や車の駐車
スペースもあり、まわりか
らの死角も多い。



⑥舟越住宅横置材置き場
大きな石がたぐさん置
いてある。私有地につき
立ち入り禁止。



⑦あさひ団地入口
車の往来が多く、道路
を横断する時危険。



⑧あさひ団地への下道路の
橋
柵干の高さが大変低い。
また、下の川までの高さも
3m近くあり危険。



⑨あさひから日之出への道
路
道路沿いにため池がある。
注意を促す看板はあるが、
池が車等で見過しが多く、
近寄ると危険。



⑩旧朝陽小前横断
歩道
完全に消えてお
り、バスの乗り降
り、バスの乗りの降

⑪養生所商店下 (舟越)
車を減速させるためのポール
が設置してあるが、その分道が
狭くなっている。車の通行して
いる状態では、たいへん危険。



⑫平木場集落入口 (橋手
前)
倒壊への進入禁止の柵が
あるが、柵の手前にも倒壊
部分があるため、通行時に
は十分な注意が必要。



⑬消防車庫前 (平木場入口)
県道42号線が種々な
カーブとなっており、歩道か
ら平木場へ横断する場合、見
通しが悪く危険。(横断歩道
は無し)



⑭県道42号線から村尾に入
る眼鏡橋
橋の柵干が低く、川からの
高さもあるので、児童が川を
のぞき込んだ時、危険である。



校区危険箇所点検マップ 令和7年度入来小学校

子ども110番の家 朝陽コミュニティセンター
令和7年入来小学校 No.2