



1 県道42号線  
幹線道路で歩道側にはガードレールがない。車による拉致・声かけが起こりやすい。

2 平成27年度に追い越し禁止区域になったものの、直線道路のため、相変わらずスピードを出す車が多い。登下校する児童も多く、通行時には、十分な注意が必要である。

3 県道42号線沿い歩道(コミセン～天貴美住宅間)歩道の中央付近に標識の柱が立っており、注意が必要。

4 コミセン周辺に山から流れ込む水を流す側溝がある。水門には水をせき止めるためのレバーがあるがそのレバーに近づかないための制限がなく危険である

5 原治いを流れる後川内川の堰があり、子どもたちが簡単に近寄れる。また、川の両サイドが斜面になっており、誤って落ちることが予想される。(落ちた場合は、はい上がるのに困難な地形)

6 市野々口交差点  
交通量が多く、道路の見通しも悪いため、横断の際に危険。

7 市野々口～市野々間道路  
蒲生への抜け道で交通量が多い。また、かなりのスピードでカーブを車が走行している。

8 あさひ団地近くの道路  
側溝の蓋が欠落し隙間ができています。誤って足を入れる可能性がある。また、舟越住宅から当該道路とつながるT字路に一旦停止の線がなく、通行時には十分な注意が必要である。

9 県道42号線学校前三叉路 県道42号線がカーブのため見通しが悪く、三叉路にもなっている。車同士による交通事故も多く、危険。

10 市野々口～学校間歩道  
歩道のすぐ横に側溝があり、蓋がない。通行時には注意が必要である。

11 舟越住宅横資材置き場  
大きな石がたくさん置いてある。私有地につき、立ち入り禁止。

12 市野々口～市野々間道路  
側溝の一部が破損している。誤って足を入れる可能性がある。

15 県道42号線から村尾に入る眼鏡橋  
橋の欄干が低く、川からの高さもあるので児童が川をのぞき込んだとき危険である。

16 天貴美住宅裏の用水路堰  
用水路の堰があり、水深も深い。周りに柵がなく、誤って落ちる可能性があり、近寄ると危険。

17 消防車庫前(平木場入り口)  
県道42号線が緩やかなカーブとなっており、歩道から平木場へ横断する場合、見通しが悪く危険。(横断歩道なし)

18 平木場集落入り口の橋  
橋の欄干が低く、のぞき込むと落下の可能性があり、川まで5m以上の高さがあり、危険。

19 道の途中に小さな橋が架かっているが、手すりのない箇所もありたいへん危険である。

20 あさひ団地沿い道路  
ガードレールがあるが、登下校する児童も多く、下は竹林を経て崖状になっているため、通行時には十分な注意が必要

21 日之出～市野々間道路沿い  
採石場。崖崩れ等の可能性もある。私有地につき、立ち入り禁止。

22 堂園地区の農業用水路  
途中まで金属のふたが被せてあるが、途中から側溝がむき出しになっていて危険。

23 後川内川流域(天貴美住宅裏)  
後川内川の堰があり、水深も深い。魚釣りや川遊びの禁止。

24 平木場集落入り口道路  
ガードレールがあるが、橋の崖下まで高さもあり、危険。留意させる必要がある。

25 平木場集落入り口(橋手前)  
側溝への進入禁止の柵があるが、柵の手前にも側溝部分があるため、通行時には十分な注意が必要。

26 蒲生原商店下(舟越)  
車を減速させるためのポールが設置してあるが、その分道幅が狭くなっている。車が通行している

22 堂園地区の農業用水路  
途中まで金属のふたが被せてあるが、途中から側溝がむき出しになっていて危険。

23 後川内川流域(天貴美住宅裏)  
後川内川の堰があり、水深も深い。魚釣りや川遊びの禁止。

24 平木場集落入り口道路  
ガードレールがあるが、橋の崖下まで高さもあり、危険。留意させる必要がある。

25 平木場集落入り口(橋手前)  
側溝への進入禁止の柵があるが、柵の手前にも側溝部分があるため、通行時には十分な注意が必要。

26 蒲生原商店下(舟越)  
車を減速させるためのポールが設置してあるが、その分道幅が狭くなっている。車が通行している

27 あさひ団地への下道路の橋  
欄干の高さが大変低い。また、下の川までの高さも3m近くあり危険。

28 あさひから日之出への道路  
道路沿いのため池がある。注意を促す看板はあるが、池が草等で見通しが悪く、近寄ると危険。

29 学校～日之出間道路  
長く続く山道で人家も人通りも少ない。まわりからの死角となる。

30 日之出 滝壺(轟滝)  
滝壺のため、水深も急激に深くなっている。保護者同伴であっても遊泳等の禁止。

31 コミセン近くの路側帯  
子どもたちの通学路になっているが、長時間駐車している車があり、拉致等の危険性がある。

- ・ 雨天時は特に危険がいっぱいです。側溝や川の近くでは遊ばないようにしましょう。
- ・ 交通量が多く、歩道の狭い場所もあります。道路でふざけたり、広がって歩くのは危険です。
- ・ 道路の横断は左右をしっかり確認しましょう。

平成29年5月

ここは海拔 83.1mです。  
川内原子力発電所から  
約27.0kmです。  
薩摩川内市  
朝陽小学校

# 朝陽小学校危険箇所マップ

「子ども110番の家」  
(舟越) 朝陽コミュニティーセンター 44-3225  
朝陽小学校 電話 44-3966

